



HiQ Capa de base

Revestimiento transparente y base

Version 1.0

Descripción

■ Característica

HiQ BASE es capa de base que se puede aplicar fácil y se seca rápidamente. También tiene característica como cobertura excelente, el secado rápido y rendimiento general de la capa base y transparente.

Normalmente HiQ capa de base se recubre con capa transparente en solo 5 a 10 minutos. Además ofrece retención excelente del brillo de capa transparente y imagen clara, al mismo tiempo que proporciona adhesión estupendo entre las capas transparentes y bases.

■ Sustratos apropiados

HIQ / BODYIAN PRIMER-SURFACER

HIQ / BODYIAN PLASTIC PRIMER

OEM finishes

Aged refinishes

■ Configuración

Producto	Paquete(ℓ)	Contenido(ℓ)	Caducidad
HiQ Capa de base	4.0	4.0	12 months
-	-	-	-
HIQ URETHANE THINNER DR-421	4ℓ , 16ℓ	4ℓ , 16ℓ	24 months

* Temperatura de almacenamiento estándar es 20°C

■ Viscosidad

14~16 segundo. Viscosidad(A+T) Copa de Ford #4 en 77°F (25°C)

■ Reductor

Temperatura			
5~15°C	10~25°C	20~35°C	30°C o más
DR-421W	DR-421WS	DR-421S	DR-421R

Guía

■ Uso

Sacudido



Sacuda completamente antes de uso

Preparaciónn
para superficie



Limpia con manta limpia. Lije y elimine todo corrosión y mojo.

Tazde
de Mezcla



Producto	Taza
HiQ Capa de base	1
-	-
HIQ URETHANE THINNER DR-421	1

Mezcla por volume

Condición
de pista



2.5~3.5 bar (Rociado por gravedad)

2~3 rociados mojados manteniendo 20~25cm desde superficie.

Boquilla : 1.2~1.5mm, D.F.T.=15~30µm



3.0~4.0 bar (sipón)

2~3 rociados mojados manteniendo 20~25cm desde superficie.

Boquilla : 1.4~1.6mm, D.F.T.=15~30µm



Secado al tacto : 5~10 min (20°C)

Equipo
Protectivo



Use máscara de aire o respirador de carbón para evitar inhalar o exponerse a los vapores.

■ Tiempo para secado

- 10~20 mins / 25°C

Información adicional

■ Repintado

- 1) Refiera la hoja de datos técnicos para instrucción específica.
- 2) Repinte capa de base antes de 18 horas o eliminar capa de base.

■ VOC Contenido

VOC contenido de 6.4lbs/gal (780g/liter)

■ Notice

1. En el caso de 2K productos, puede ocurrir vida útil corta, tiempo de secado retrasado o sustancia no reactiva dependiendo el volumen del endurecedor, por eso mezcle A y B de acuerdo con la proporción de mezcla adecuada.
2. Remueva completamente antes de uso
3. Puse producto donde no existe la luz solar directa. Almacene en lugar oscuro y secado a temperatura (5 °C -35 °C).
4. Mantenga el contenedor cerrado y guárdelo en posición vertical. Si el líquido se derrame, absorbalo con area.
5. Durante la aplicación, se puede ocurrir diferencia de color por la proporción de mezcla, herramientas y el método de aplicación. Es probable ocurrirlo también en mismo color y número de Lot.
6. Chequee si se ocurre diferencia de color o no. Si es posible, aplique el mismo Lot número
7. Pueden aparecer marcas de Putty cuando se aplica directamente sobre la capa de laca. Con el paso de tiempo, se puede despegar.
8. Elimine la humedad del equipo de pistola antes de uso.
Limpie inmediatamente después de la aplicación para que no quedan restos en la pistola.
9. La condición adecuada para la aplicación y el endurecimiento es de 10°C o superior.
10. La temperatura de la superficie debe ser igual o superior 3°C para evitar la condensación de humedad.
11. No mezcle con otras pinturas.
12. Trate una aplicación en la capa precedente antes de aplicar la capa principal.
(Chequee la adhesión, la dispersión del color y la transparencia).
13. Refiera la hoja de datos técnicos antes de aplicación (Imprimador, capa intermedia, capa transparente)
14. No aplique pintura por encima del 85% de HR o por debajo de 5°C porque eso puede influir en las propiedades físicas.
15. El contenido no debe fluir al drenaje, río y tierra.
16. El endurecedor se debe almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa y mantengalo alejado de la humedad.
17. Para prevenir la contaminación ambiental, elimine el contenido y los residuos después de uso por una empresa de eliminación de residuos autorizada por el ministerio de medio ambiental.
18. Cuidado con la ingestión, inhalación y contacto de animal y plantas.
19. Use cinta de enmascarar, cinta adhesiva, vinilo o periódico para cubrir áreas que no deben pintarse.

■ Health and Safety

1. Refiera a MSDS antes de uso.
2. Aleje los bebés y los niños. No aplique los productos a los vasos de alimentos de los niños.
3. No use el producto para otros usos. (Se prohíbe olfatear y usar como combustible).
4. Si las pinturas caen en la piel o los ojos, lávese bien con agua corriente y tenga tratamiento médico.
5. No aplique un producto en un área estanco.
Para prevenir sofocación durante aplicación y secado, use un soplador electrónico para mantener el área ventilada por completo. Los trabajadores deben usar máscara de gas y equipo de seguridad todo el tiempo.
6. Los contenidos incluyen solventes orgánicos y pueden causar problemas de salud como dolor de cabeza, mareos y dermatitis.
No ingiera ni inhalar el producto y evite el contacto a la piel.
Use anteojos de seguridad, guantes de látex cuando mezcle y aplique los productos.
7. Mantenga los productos alejados del fuego y del calor durante la aplicación el almacenamiento porque es inflamable y tiene riesgo de Cuidado con las chispas por impacto, caída y fricción durante la manipulación.
8. Almacenar el producto con sustancias combustibles como paper o ropa manchada puede provocar un incendio por ignición espontánea
Por lo tanto, no puse los productos con sustancias combustibles.
Almanece el producto en el contenedor no inflamable con agua, luego tapelo.
9. Contacte a nuestros servicios o refiera GHS-MSDS o la hoja de los datos técnicos en el sitio web para obtener los detalles.

Esta ficha de datos se base en los resultados y las pruebas de base en NOROO, pero se puede variar según equipo técnico. Refiera a nuestro web sitio.
(<http://www.autorefinishes.co.kr>)

El entorno de trabajo real y las condiciones de aplicaciones. Este dato es propiedad intelectual de NOROO paint, por lo que su copia y distribución sin p estrictamente se prohíbe. Si necesita más información, contacte al nuestro empleador.